





- LEGENDA**

 - RETICOLO IDROGRAFICO
 - GUADO
 - ATTRAVERSAMENTO NON RILEVABILE
 - ATTRAVERSAMENTO CON BACINO INFERIORE A 0,5 Km²
 - LIMITE AMMINISTRATIVO COMUNALE



Verifiche di sicurezza idraulica delle opere
interferenti con il reticolo idrografico
ATTRAVERSAMENTI STRADE COMUNALI

DATA: Dicembre 2021	SCALA: 1:25.000	REV: 0	ALLEGATO
ELABORATO: INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO ESAMINATI E ESITO VERIFICA			Tav. 4
TECNICO INCARICATO: Dott. Ing. Alessia Vargiu			
 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI Dott. Ing. ALESSIA VARGIU			
COLLABORATORE: Dott. Ing. Michela Cardia Geom. Luisa Astezzini			

Dott. Ing. Giovanni Antonio Pisoni